

SUPPLÉMENT POUR LE MODÈLE:

3340

RÉFÉRENCE: CONTRAT 80 TS 1091W 3632109


**Ce feuillet de corrections doit être utilisé en corrélation avec
le manuel du conducteur Alpine 1984 (N/P 414 5074 00)**

**ALPINE[®]
503**

**MANUEL DU
CONDUCTEUR**

1984

COMMANDES




N) Compteur-horaire

Ce cadran indique le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur.

○ **REMARQUE:** Le modèle Alpine 503-1984 de version militaire n'est pas muni d'indicateur de vitesse ni de totalisateur journalier.

◆ **AVERTISSEMENT:** Les moteurs et pièces composantes identifiés dans le manuel du conducteur ne devraient pas être utilisés avec des produits autres que ceux mentionnés en page couverture du manuel du conducteur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE



AVERTISSEMENT: S'assurer que toutes les coses sont bien serrées au bout des fils et que tous les logements de raccord sont correctement fixés.

